

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 地籍調査課

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	10 総務費	項	5 総務管理費	目	7 支所費	
事業番号	27	事業名	中山支所			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
13,025	278					278
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
<p>【補正の理由】</p> <p>当初見込みと比較して使用量が増加したペレット代(燃料費)の不足及び光熱水費の不足に伴う増額補正</p> <p>燃料費 今年度執行見込額2,284千円－予算額2,226千円＝58千円</p> <p>光熱水費 今年度執行見込額2,440千円－予算額2,220千円＝220千円</p>				<p>需用費</p> <p>燃料費 58千円</p> <p>光熱水費 220千円</p>		

令和5年第10回定例会
議案説明資料

提出課： 地籍調査課

議案番号	148	令和5年度大山町一般会計補正予算(第8号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)
款	10 総務費	項	2 総務管理費	目	12 総務施設管理費	
事業番号	37	事業名	生活想像館・温泉館管理事業			
補正前	今回補正額	今回補正額の財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
24,294	1,400					1,400
補正理由・事業概要				今回補正額の経費内訳		
【補正の内容】 <施工箇所> 文教の森四季彩園ため池の北側(末端部分) <現状> ため池末端部分の石垣が一部崩れ、水の流れが変わった。このため隣接地の下部が洗堀され、隣接地(山林)が一部崩れた。 現状のままでは、今後、大雨のたびに洗堀が進み隣接地(山林)の崩れが進む恐れがある。 <対策> ・ため池の崩れた石垣部分を復旧させ、水の流れを本来の流れに戻し、隣接地の洗堀をとめる。 ・隣接地の崩れた部分の土留めを行う。				工事請負費 四季彩園ため池石垣復旧工事 1,400千円		

