

大山町内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【中山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道羽田井植松線	西伯郡大山町樋口	歩道が無く危険。路肩も狭いため接触事故の恐れ。	減速マーク	鳥取県
県道高橋下市停車場線	西伯郡大山町下市～上市	道路幅員が狭いうえ、歩道が無く危険。	減速マーク	鳥取県
県道松河原名和線(1工区)	西伯郡大山町長野	道路幅員が狭いうえ、歩道が無く危険。	減速マーク、歩道設置	鳥取県

【対策検討メンバー】大山町教育委員会、八橋警察署、鳥取県西部総合事務所、大山町企画情報課、大山町建設課

【名和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道松河原名和線(2工区)	西伯郡大山町豊成	道路幅員が狭いうえ、歩道が無く危険。	減速マーク	鳥取県
県道松河原名和線(3工区)	西伯郡大山町東坪	道路幅員が狭いうえ、歩道が無く危険。	減速マーク	鳥取県
県道松河原名和線(4工区)	西伯郡大山町御来屋	道路幅員が狭いうえ、歩道が無く危険。	減速マーク	鳥取県
県道名和名和停車場線	西伯郡大山町御来屋	歩道が無く危険。路肩も狭い。	減速マーク	鳥取県

【対策検討メンバー】大山町教育委員会、八橋警察署、鳥取県西部総合事務所、大山町企画情報課、大山町建設課

【大山西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道大山口(T)大山線	西伯郡大山町平木～神原	歩道が無く、交通量が多いため危険。	減速マーク、カラー舗装(路肩)	鳥取県
県道大山淀江インター線	西伯郡大山町稲光	横断歩道のたまり部が狭い。交差点の見通しが悪い。	減速マーク、カーブミラー増設	鳥取県、大山町
県道大山口停車場線	西伯郡大山町末長	踏切部が狭く、車輦との接触事故の恐れ。	減速マーク	鳥取県

【対策検討メンバー】大山町教育委員会、八橋警察署、鳥取県西部総合事務所、大山町企画情報課、大山町建設課

【大山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道大山佐摩線	西伯郡大山町前～今在家	歩道が無く危険。橋梁部は幅員が非常に狭い。	減速マーク	鳥取県
町道坊領佐摩線	西伯郡大山町坊領～佐摩	道路幅員が狭いうえ、歩道が無く危険。	カラー舗装(路肩)、区画線設置	大山町
町道佐摩今在家線	西伯郡大山町佐摩～今在家	道路幅員が狭いうえ、歩道が無く危険。	区画線設置	大山町
町道前線	西伯郡大山町前	歩道が無く危険。	区画線設置	大山町

【対策検討メンバー】大山町教育委員会、八橋警察署、鳥取県西部総合事務所、大山町企画情報課、大山町建設課