

回答

物品名：大山西小学校体育館防災機能強化工事（建築工事）

番号	質問事項	回答
1	<p>壁面調査について 回答書により、外壁の基礎コンクリート部分すべてとありますが、GL下部も掘削等の作業をしての調査との回答でしょうか。</p>	<p>外壁の基礎コンクリートはGL上部すべてとし、GL下部の埋設部分の調査は不要です。</p>