大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15m以上）

整理番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	早急に詳細調査をし補修が望まれる橋梁	今後注意が必要な橋梁	定期点検が必要な橋梁	備考（主な損傷）
1	3	大山橋	滝坂線	○			床版の遊離石灰、ひび割れ、コンクリート剥離、鉄筋露出 主桁の塗装劣化、腐食、欠損 橋脚のひび割れ、支承の錆、腐食 舗装のひび割れ
2	8	種原東橋	種原線			○	床版の遊離石灰
3	10	飯戸橋	飯戸線			○	床版の遊離石灰 地覆のひび割れ、遊離石灰
4	11	法正寺橋	佐摩線			○	床版の遊離石灰
5	20	新上野橋	神原福尾線	○			床版のひび割れ、遊離石灰 主桁の錆 A1・A2橋台とも桁と桁受土留部の接触 両橋台と躯体にひび割れ 胸壁にひび割れ 支承の錆 舗装のひび割れ
6	31	名大橋	古御堂上野線			○	床版の遊離石灰
7	49	一の谷橋	一の谷赤松線		○		床版・主桁のコンクリート剥離、鉄筋露出、腐食 橋脚にひび割れ、遊離石灰、P2橋脚鋼製支承に錆 コンクリート高欄のひび割れ、欠損
8	50	欠田橋	坊領大原線		○		路面のひび割れ 高欄天端の笠木部分の劣化 ガードレール防護柵の錆
9	58	唐王橋	末長妻木線	○			床版の遊離石灰 橋台のひび割れ 主桁の錆 ガードレール防護柵の欠損、変形、錆
10	68	佐摩橋	坊領佐摩線		○		床版のひび割れ 主桁の腐食
11	-2	(歩道橋)	坊領佐摩線	○			主桁の防食皮膜の変色、下地露出 高欄に錆 舗装のひび割れ
12	72	倉谷橋	倉谷真子川線		○		A1橋台のひび割れ。A2橋台のコンクリート剥離、鉄筋露出。 P1橋脚に遊離石灰

大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15m以上）

整理番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	早急に詳細調査をし補修が望まれる橋梁	今後注意が必要な橋梁	定期点検が必要な橋梁	備考（主な損傷）
13	76	豊成橋	陣構木料線		○		床版の遊離石灰 A1橋台のひび割れ、A2橋台のコンクリート剥離、鉄筋露出 高欄の錆
14	81	御来屋橋	名和小学校線			○	床版の遊離石灰 A2橋台、P1橋脚の遊離石灰
15	82	王橋	門前坪田線		○		床版のコンクリート剥離、鉄筋露出、ひび割れ、遊離石灰 主桁の錆 配水管の腐食、欠損
16	83	栃原橋	御来屋陣構線		○		床版のひび割れ、遊離石灰 主桁・横桁に錆 支承の錆 地覆のひび割れ 舗装のひび割れ
17	89	名大橋	古御堂上野線			○	床版の遊離石灰
18	101	茶畑橋	茶畑上大山線	○			床版のコンクリート剥離、鉄筋露出、腐食 主桁の錆 ガードレール防護柵の錆
19	103	峯小竹橋	南小竹1号線			○	床版の遊離石灰
20	106	馬郡橋	下坪田山村線		○		床版の遊離石灰 主桁・横桁に錆 ボルトの腐食 地覆のひび割れ
21	107	川向橋	川向線			○	床版の鉄筋露出 橋台のひび割れ 地覆のひび割れ
22	108	大和田橋	羽田井樋口線			○	床版の鉄筋露出 橋台のひび割れ 地覆のひび割れ、高欄の変形
23	109	吉祥寺橋	羽田井樋口線			○	橋台の漏水
24	111	新田橋	羽田井樋口線		○		床版の鉄筋露出、腐食 主桁の防食機能の劣化、腐食 橋台・橋脚のひび割れ 支承の腐食 舗装の凹凸
25	112	三谷橋	三谷線		○		床版・主桁の防食機能劣化、鉄筋露出 支承の防食機能劣化、腐食 ガードレール防護柵の錆

大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15m以上）

整理番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	早急に詳細調査をし補修が望まれる橋梁	今後注意が必要な橋梁	定期点検が必要な橋梁	備考（主な損傷）
26	113	馬籠橋	馬籠線			○	A2橋台・P1橋脚のひび割れ 地覆のひび割れ
27	115	樋口橋	樋口高橋線			○	橋台のひび割れ、橋脚の遊離石灰 地覆のひび割れ
28	116	潮音寺橋	潮音寺春日線		○		床版の漏水、コンクリート剥離、鉄筋露出 P1橋脚の鉄筋露出 ガードレール防護柵の錆、変形
29	128	樋谷橋	退休寺樋谷線			○	主桁の漏水、コンクリート剥離 A2橋台のひび割れ、漏水
30	130	殿河内橋	殿河内二本松線		○		床版・橋台の漏水 路面の凹凸
31	133	向田橋	向田線			○	桁下の土砂撤去
32	134	新向田橋	向田線			○	主桁のひび割れ 橋台のひび割れ、漏水 地覆のひび割れ
33	135	堂橋	松河原岡線			○	主桁・横桁のひび割れ、漏水 橋台のひび割れ 地覆のひび割れ、剥離
34	137	宮橋	松河原線			○	橋台のひび割れ、漏水 地覆のひび割れ
35	139	松河原橋	松河原線			○	主桁のひび割れ、漏水 床版の漏水 橋台のひび割れ、漏水、遊離石灰 地覆のひび割れ、コンクリート剥離、漏水
36	141	長野橋	長野二本松線		○		床版の遊離石灰、ひび割れ 主桁の錆 地覆の鉄筋露出
37	142	新赤坂橋	中山口住吉線			○	主桁・床版のコンクリート剥離、漏水、遊離石灰 橋台・橋脚のひび割れ、鉄筋露出、遊離石灰、漏水
38	143	赤坂橋	中山口住吉線	○			床版の鉄筋露出、漏水 主桁の腐食 橋台のひび割れ、鉄筋露出、遊離石灰、漏水 高欄のボルトのゆるみ脱落、防食皮膜の劣化

大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15m以上）

整理番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	早急に詳細調査をし補修が望まれる橋梁	今後注意が必要な橋梁	定期点検が必要な橋梁	備考（主な損傷）
39	144	内ノ蔵橋	阿弥陀山栄田線		○		床版の鉄筋露出、漏水、腐食 橋台のひび割れ、漏水 地覆のひび割れ、鉄筋露出 コンクリート舗装のひび割れ
40	150	新長野橋	新長野橋線		○		床版の漏水 主桁の錆 支承部の錆
41	151	袋尻橋	高橋樋谷線			○	床版のコンクリート剥離、遊離石灰、漏水 橋台のひび割れ、遊離石灰 舗装のひび割れ、地覆のひび割れ 伸縮装置・高欄の防食皮膜の変色
42	154	押平橋	末長押平線			○	床版の遊離石灰

大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15m未満）

整理番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	早急に詳細調査をし補修が望まれる橋梁	今後注意が必要な橋梁	定期点検が必要な橋梁	備考（主な損傷）
1	1	大井手橋	今在家別所線			○	橋台・桁の遊離石灰
2	2	蔵岡西橋	今在家別所線		○		床版のコンクリート剥離、鉄筋露出 A1橋台のひび割れ 舗装の凹凸、欠損
3	4	河原橋	赤松河原線			○	橋台の遊離石灰 ガードレール防護柵の錆
4	6	一の谷第二橋	一の谷下槇原線			○	橋台の遊離石灰
5	9	種原橋	種原線			○	伸縮部からの漏水
6	12	新佐摩橋	佐摩線		○		床版のコンクリート剥離、鉄筋露出 P1橋脚のコンクリート剥離 A1橋台の洗掘 コンクリート高欄のコンクリート剥離
7	14	神森橋	上中高佐摩線		○		歩道部縁石の破損。 排水管の腐食
8	15	坊領東橋	坊領向原線	○			A1・A2橋台とも基礎が露出 上下流の護岸破損、洗掘 A2橋台のひび割れ 路面・地覆のひび割れ
9	16	川中橋	坊領向原線	○			A1橋台・A2橋台・P1橋脚ともにひび割れ
10	18	江東橋	坊領宮内線			○	床版のコンクリート剥離 ガードレール防護柵の錆
11	19	平橋	平線			○	床版からの漏水 ガードレール防護柵の錆
12	21	中高橋	中高宮内線			○	橋台上部からの漏水 ガードレール防護柵の錆
13	22	免賀手橋	中高宮内線			○	床版の遊離石灰 橋台上部にひび割れ 舗装の凹凸

大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15m未満）

整理番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	早急に詳細調査をし補修が望まれる橋梁	今後注意が必要な橋梁	定期点検が必要な橋梁	備考（主な損傷）
14	23	野田橋	中高野田線	○			橋台の遊離石灰 A2支承の錆 舗装の凹凸 ガードレール防護柵のボルトの滑落並びに錆
15	24	唐王第一橋	上中高末長線			○	ガードレール防護柵の錆
16	28	唐王西橋	唐王荘田線			○	ガードレール防護柵の錆、破損
17	29	国信橋	国信福尾線			○	床版の錆（コルゲート管とコンクリート基礎との取付部） 地覆のひび割れ
18	30	福尾橋	国信福尾線			○	床版の錆（コルゲート管とコンクリート基礎との取付部） 地覆のひび割れ
19	32	寺坂上橋	妻木寺坂線	○			A1橋台のひび割れ、A2橋台のひび割れ、遊離石灰、漏水 舗装のひび割れ ガードレール防護柵の錆
20	33	保田橋	寺坂保田線	○			床版のひび割れ、遊離石灰 主桁の錆、素地露出 支承の錆、一部腐食 舗装の凹凸 ガードレール防護柵の錆
21	34	富岡橋	妻木富岡線			○	床版の遊離石灰 A1橋台の漏水 舗装・地覆のひび割れ ガードレール防護柵の錆
22	35	上万西橋	妻木上万平田線		○		床版の鉄筋露出
23	37	東上万橋	上万保田線			○	床版のコンクリート剥離、鉄筋露出 主桁のひび割れ 舗装のひび割れ、凹凸
24	38	橋姫橋	上万保田線			○	床版のコンクリート剥離、遊離石灰 A2橋台のコンクリート剥離、遊離石灰
25	40	荘田橋	荘田長田線	○			A1・A2練石積橋台にひび割れ 地覆にひび割れ
26	41	長田橋	荘田長田線		○		添加物取り付け金具の付け根から漏水、遊離石灰、錆汁 床版の遊離石灰 主桁のコンクリート剥離、鉄筋露出 高欄の欠損、ガードレール防護柵の錆

大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15m未満）

整理番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	早急に詳細調査をし補修が望まれる橋梁	今後注意が必要な橋梁	定期点検が必要な橋梁	備考（主な損傷）
27	42	前田橋	莊田長田線			○	A1橋台伸縮部からの漏水 ガードレール防護柵の錆
28	43	金田橋	莊田長田線			○	A1橋台からの漏水
29	44	大谷橋	平長田線			○	床版の雨水による変色 A1橋台のひび割れ遊離石灰、漏水
30	45	松尾橋	番田線			○	床版のひび割れ、遊離石灰 地覆のひび割れ ガードレール防護柵の錆
31	46	新金田橋	山ノ神線		○		床版の遊離石灰 主桁のコンクリート剥離、鉄筋露出 橋台の伸縮部からの漏水 地覆の遊離石灰
32	48	本池橋	国信末吉線			○	A1、A2橋台のひび割れ
33	51	大原橋	坊領大原線		○		床版のコンクリート剥離、鉄筋露出、遊離石灰
34	59	稲光上橋	末長妻木線	○			床版の遊離石灰 A1、A2橋台のひび割れ、コンクリート舗装のひび割れ 舗装のひび割れ 地覆のひび割れ、ガードレール防護柵の欠損、錆
35	60	平下橋	莊田平線	○			床版のひび割れ A1・A2橋台のひび割れ 舗装のひび割れ 地覆のひび割れ、遊離石灰
36	61	平田西橋	保田平田海岸線	○			床版の遊離石灰、漏水 A1橋台のコンクリート剥離、鉄筋露出、腐食 舗装のひび割れ 地覆の鉄筋露出 ガードレール防護柵の錆、変色、腐食、欠損
37	62	白河橋	末吉福尾海岸線			○	床版・橋台の遊離石灰
38	63	末吉橋	末長末吉線			○	地覆の遊離石灰
39	65	宮内橋	宮内祖利田線			○	A1、A2橋台伸縮部からの漏水

大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15m未満）

整理番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	早急に詳細調査をし補修が望まれる橋梁	今後注意が必要な橋梁	定期点検が必要な橋梁	備考（主な損傷）
40	67	河原第一橋	赤松河原2号線			○	A1橋台の遊離石灰、漏水 路面の凹凸
41	69	三坂橋	今在家三坂線			○	主桁の遊離石灰 支承の錆
42	70	国信第一橋	福尾稲光線			○	床版のコンクリート剥離、鉄筋露出
43	73	無名橋	峯小竹線		○		床版の遊離石灰 A2橋台のひび割れ A1・A2橋台伸縮部の舗装にひび割れ
44	74	無名橋	小竹真子川線	○			コンクリート剥離、鉄筋露出、腐食 橋台のひび割れ、地覆のひび割れ
45	75	無名橋	陣構木料線		○		舗装のひび割れ 高欄の変形
46	77	堀切橋	門前茶畑線		○		床版の遊離石灰 A1・A2橋台のひび割れ、コンクリート剥離、鉄筋露出 舗装のひび割れ 高欄親柱の遊離石灰
47	78	無名橋	門前茶畑線			○	床版の漏水、遊離石灰 橋台伸縮装置からの漏水、遊離石灰 地覆のひび割れ
48	79	無名橋	門前茶畑線	○			床版のコンクリート剥離、鉄筋露出、腐食 A1橋台の遊離石灰
49	80	東谷橋	東谷線		○		床版の鉄筋露出 主桁・横構の錆 支承の錆 ガードレール防護柵の錆
50	84	無名橋	御来屋陣構線		○		橋台の漏水 舗装のひび割れ
51	85	東谷橋	栃原旧奈和線	○			床版のコンクリート剥離、鉄筋露出、遊離石灰、腐食 A2橋台の遊離石灰 高欄の錆
52	86	乙女橋	富長山村線		○		床版のコンクリート剥離、鉄筋露出、腐食、遊離石灰 橋台の遊離石灰

大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15m未満）

整理番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	早急に詳細調査をし補修が望まれる橋梁	今後注意が必要な橋梁	定期点検が必要な橋梁	備考（主な損傷）
53	87	無名橋	富長大雀線		○		床版のコンクリート剥離、鉄筋露出、遊離石灰 A1橋台のコンクリート剥離、鉄筋露出、腐食 舗装のひび割れ
54	88	無名橋	富長大雀線		○		床版のコンクリート剥離、鉄筋露出、腐食 A1・A2橋台とも遊離石灰、ひび割れ 舗装のひび割れ
55	91	文殊領橋	山村文殊領線			○	床版の遊離石灰 橋台のひび割れ、遊離石灰 地覆のひび割れ、ガードレール防護柵の錆
56	92	下押平橋	押平所子線	○			床版のコンクリート剥離、遊離石灰 A1・A2橋台の転石空積み目地の開放
57	94	門田橋	押平神原線			○	ガードレール防護柵の錆
58	95	無名橋	押平小原線			○	床版のコンクリート剥離、鉄筋露出
59	96	無名橋	西高田線	○			コンクリート床版の下面の凸凹、ひび割れ A2橋台の石積み目地の開放 舗装のひび割れ
60	97	無名橋	大岩高田線			○	伸縮目地からの漏水
61	99	宮橋	倉谷神社線			○	床版のコンクリート剥離、鉄筋露出 地覆の遊離石灰、漏水 ガードレール防護柵の錆
62	100	大谷橋	旧奈和水源地線		○		床版の鉄筋露出
63	102	無名橋	上坪名和神社線			○	床版のひび割れ、遊離石灰 A1橋台のひび割れ ガードレール防護柵の錆、ボルトの脱落
64	104	小竹橋	上坪東小竹線			○	床版の鉄筋露出、腐食 ガードレール防護柵の錆
65	105	上条橋	上坪東小竹線			○	床版のコンクリート剥離、鉄筋露出、腐食 橋台の遊離石灰 ガードレール防護柵の錆

大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15m未満）

整理番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	早急に詳細調査をし補修が望まれる橋梁	今後注意が必要な橋梁	定期点検が必要な橋梁	備考（主な損傷）
66	110	稲荷橋	羽田井樋口線			○	舗装のひび割れ
67	114	池田橋	馬籠線		○		床版の鉄筋露出 橋台の漏水 地覆のコンクリート剥離、欠損
68	117	栄田堂橋	潮音坂ノ上線		○		床版の漏水 舗装に段差、ひび割れ
69	118	陸橋	中山口赤坂線			○	床版のコンクリート剥離 橋台のひび割れ 舗装のひび割れ ガードレール防護柵の防食皮膜の変色
70	119	無名橋	中山口赤坂線	○			床版の骨材露出、鉄筋露出、腐食
71	121	無名橋	赤坂殿河内線			○	床版のひび割れ、遊離石灰 舗装のひび割れ
72	122	無名橋	赤坂殿河内線		○		床版の鉄筋露出、漏水
73	123	無名橋	赤坂殿河内線			○	床版のコンクリート剥離、漏水 A1橋台の遊離石灰、漏水 A2橋台のコンクリート剥離
74	124	無名橋	曲松線			○	床版の漏水 舗装の凸凹 ガードレール防護柵の防食皮膜の変色
75	125	無名橋	住吉塩津線			○	床版のひび割れ、漏水 橋台のひび割れ、鉄筋露出、漏水 舗装のひび割れ
76	126	あづま橋	住吉塩津線		○		床版の鉄筋露出、漏水 橋台のひび割れ、鉄筋露出、漏水 地覆のひび割れ、コンクリート剥離 ガードレール防護柵の防食皮膜の変色
77	127	無名橋	中尾塩津線		○		A1・A2橋台側壁のコンクリート剥離、鉄筋露出、ひび割れ 舗装の凹凸、ひび割れ ガードレール防護柵の防食皮膜の変色
78	129	辻堂橋	上市殿河内線	○			舗装のひび割れ

大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15m未満）

整理番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	早急に詳細調査をし補修が望まれる橋梁	今後注意が必要な橋梁	定期点検が必要な橋梁	備考（主な損傷）
79	132	ウルミ谷橋	殿河内林之峯線			○	床版添加物支柱からの漏水 橋台のひび割れ、遊離石灰 舗装の凹凸、ガードレール防護柵の変色
80	136	無名橋	松河原岡線			○	床版のひび割れ、漏水 橋台のひび割れ、漏水
81	138	天奈橋	松河原線			○	床版の遊離石灰 橋台のひび割れ、漏水
82	140	梅の木谷線	庄田二本松線	○			床版・主桁の鉄筋露出、遊離石灰、コンクリート剥離 横桁のひび割れ、漏水 A1・A2橋台のひび割れ 舗装のひび割れ
83	145	床版橋	御崎阿弥陀山線			○	床版のコンクリート剥離 A1橋台のひび割れ 舗装の凹凸
84	147	無名橋	八重六ツ塚線			○	床版のひび割れ、漏水 橋台のひび割れ、漏水 地覆のひび割れ、漏水
85	148-1	柳橋	曲松上市線		○		床版の鉄筋露出、漏水 主桁のひび割れ、漏水 橋台の鉄筋露出、漏水 高欄のひび割れ
86	148-2	歩道				○	橋台のひび割れ、漏水 地覆のひび割れ、鉄筋露出 舗装のひび割れ、段差
87	149	スミヨシ橋	曲松上市線			○	床版の遊離石灰
88	152	無名橋	高橋樋谷線			○	床版の漏水 橋台のひび割れ、漏水 地覆の遊離石灰